



# ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




## Кровать двойная 06.121 NEW "КАНТРИ" (1600 с ортопедом)

1155 x 1820 x 2054



\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.

Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам!



### Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.121.00.09.00	Спинка кровати	1820 x 814	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/4
10	КН.НМ.06.121.00.10.00	Мягкий элемент	1480 x 498	1	МДФ / ППУ / ткань	1/4
2	КН.НМ.06.121.00.08.00	Стенка вертикальная	1654 x 600	1	ЛДСП 16,0мм.	1/4
3	КН.НМ.06.121.00.03.00	Царга	2022 x 226	1	ЛДСП 16,0мм.	2/4
4	КН.НМ.06.121.00.04.00	Царга	2022 x 226	1	ЛДСП 16,0мм.	2/4
5	КН.НМ.06.121.00.05.00	Стенка вертикальная	200 x 86	2	ЛДСП 16,0мм.	1/4
6	КН.НМ.06.121.00.06.00	Стенка горизонтальная	1604 x 200	1	ЛДСП 16,0мм.	2/4
7	КН.НМ.06.121.00.07.00	Спинка кровати	1654 x 290	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/4
8		Основание кровати	2000 x 1600	1		3/4
9		Фурнитура и инструкция по сборке				4/4

## Последовательность сборки:

На деталях поз. 3,4 в отверстия  $\varnothing 10$  мм запрессуйте с помощью молотка гайки-футорки поз.35. Соедините спинку кровати поз.1 со стенкой вертикальной поз.2 стяжкой межсекционной (поз.27) и шурупами (поз.32), и с мягким элементом поз.10 винтами (поз.36). На нижнюю кромку стенки вертикальной поз.2 установите подпятник с гвоздем (поз.23) - 3шт.

Соедините стенку горизонтальную поз.6 с царгами поз.3, 4 стяжкой эксцентриковой (поз.15,16) и шкантами (поз.24). Соедините спинку кровати поз.7 с царгами поз.3,4 и стенкой горизонтальной поз.6 стяжкой эксцентриковой (поз.15,16), шкантами (поз.24) и кронштейнами с евровинтами (поз.25, 26). Между кронштейнами (поз.25) и стенкой горизонтальной поз.6 установите стенки вертикальные поз.5 и соедините стенки вертикальные поз.5 со стенкой горизонтальной поз.6 евровинтами (поз.19). На стенку горизонтальную поз.6 установите опоры (поз.22) с помощью стяжки межсекционной (поз.27). Для этого вставьте стяжку (гайку) в крайние отверстия  $\varnothing 5$ мм с лицевой пласти стенки поз.6, переверните стенку горизонтальную поз.6 лицевой стороной к полу и насадите опоры на выступающие стяжки. Закрепите опоры стяжками (винтами). Затем установите стяжки (гайки) во внутренние отверстия  $\varnothing 5$ мм и так же закрепите стяжками (винтами). **(если стяжка (гайка) свободно не заходит, аккуратно запрессуйте ее молотком)**. Соедините спинку кровати поз.1 с царгами поз.3, 4 стяжкой эксцентриковой (поз.15,17), шкантами (поз.24) и кронштейнами с евровинтами (поз.25,26). Установите кровать на место эксплуатации. Соберите металлическое ортопедическое основание, по прилагаемой к нему инструкции. Закрутите ножку (поз.34) по центру основания болтом (поз.33). Уложите основание на кронштейны установленные по углам кровати. Закрепите основание к царгам поз.3,4 болтами (поз.28) с шайбой (поз.31), в установленные гайки-футорки поз.35. Закрепите основание к спинке кровати поз.1 болтами (поз.29) с двумя шайбами (поз.31) и гайкой (поз.30). Расставьте заглушки (поз.18,20).

## Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
15	Эксцентрик	14
16	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцин. D=5мм.	10
17	Дюбель концевой Hettich DU 107	4
18	Заглушка для эксцентрика	14
19	Евровинт 7x50	4
20	Заглушка для евровинта	4
21	Ключ для евровинта	1
22	Опора TL1	2
23	Подпятник с гвоздем	3
24	Шкант 8x30 без клея	15
25	Кронштейн СК-2	4
26	Евровинт 6,3x10	16
27	Стяжка межсекционная d=5мм.L=27	13
28	Болт М 6x40	4
29	Болт М 6x60	2
30	Гайка М6	2
31	Шайба М6	8
32	Шуруп 4x30	6
33	Болт М 8x60	1
34	Опора металлическая h=250мм	1
35	Гайка-футорка L=10 мм	4
36	Винт М6x25	5



### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

#### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

#### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

**Допустимая распределенная нагрузка на одно спальное место с учетом веса матраса не более 150 кг**

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия.", ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." и ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

**Гарантийный срок эксплуатации** : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

#### Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014, ТРТС 025/2012 и ГОСТ 19917-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)



**Срок службы изделия 10 лет.**

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77